Synetic Kft. vezetője telefonon jelezte, hogy cégük elsősorban gépészeti tevékenységgel foglalkozik, így nem rendelkeznek kellő szakértelemmel. Véleményük szerinte létezhet egyéb megoldás is a fagytalanításra, pl. fel lehet tölteni a medencét betonnal is. Az a lényeg, hogy ne jusson be víz a medencetérbe, illetve ha bejut, az ne maradjon ott, el lehessen vezetni.

A Hivatal műszaki szakértője véleménye szerint a kulékaviccsal, vagy nagy szemcseátmérőjű (30/60 mm) osztályozott mészkő zúzalékkal történő feltöltés a költségtakarékos megoldás, melyet a Karos-Park Kft. is el tud végezni.

A Karos-Park Kft. a határidős munkái miatt ajánlatot adni nem tudott, de amennyiben a szükséges, mintegy 3,5 m3 anyag (kulékavicsot, vagy nagy szemcseátmérőjű mészkő zúzalék) megvásárlásra és leszállításra kerül, úgy a téli, nagyobb fagyok beállta előtt (november végéig) a munkát el tudja végezni.