

1. számú melléklet - Önkormányzati utak felújítása 2026

1.



Kossuth utca - kátyu javítás - 3x2 m + 3 db 1x1 m-es
9 m2 aszfalt kopóréteg foltszerű cseréje, bitumenes
fugaszalag alkalmazásával

2.



Dózsa György út - Kossuth út kereszteződés - Kossuth burkolatszélétől 6x50 m
300 m2 kopóréteg cseréje teljes szélességben, meglévő víznyelő kétoldalán, 12 m fugaszalag használatával

3.		
	Dózsa György út - Hegyelja kereszteződés előtt 8x2m és 6x2 m felület valamint egy 15 m x 2m felület 60 m² kopóréteg cseréje, fugaszalag alkalmazásával	
4.		
	Szent Orbán út - 20x80 cm sávok helyreállítás Sávok helyreállítás CKT alépitménnyel, fugaszalaggal	

5.		
	Hegykapu út - 2 db 5mx80 cm + 10 mx50 cm Süllyedés miatt foltszerű javítás kopóréteg cserével 13 m2. (aléptítmény nagyon gyenge, a tönkremenetel várhatóan folytatódni fog a következő években.	
6.		
	Csermely utca - víznyelőrács Új víznyelőrács szükséges, és körülötte 1-1m szélességben teljes pályaszerkezet csere (8 m2 aléptítménnyel	Gesztenye utca 35 szám előtt 15 m hosszon, 4 m szélességben kopóréteg cseréje, 60 m2 kopóréteg cseréje
7.		
	526 hrsz Panoráma út és Zalagyöngye között Az idei fagy a teljes felületén kimorzsolta a kavics adalékanyagot - ennek felújítása nagyobb beruházást igényel, a 2026-os évre tervezett keretből nem érdemes javításokat végezni rajta.	Üdülő sor - Aquatherm hotel előtt 3 m x 15 m (45 m2) kopóréteg cseréje

8.		
	Harangláb utca	
	Mintegy 100 m-es szakasz rendkívül össze van repedezve, ami kb. 500 m2 jelent, de az út alépítémennyel történő javítására lenne szükség a következő években, mert az egyre több repedés miatt egyre inkább átázik a jelenlegi, amúgy is karcsú alapréteg.	