

Istiván Autó Kft.- Műszaki állapotfelmérő lap

Rendszám: MLJ-939

Típus: SKODA SUPERB

Km futás: 159 407

Klíma hőmérséklet: Celsius fok		Próbaút megtörtént: ☐ Igen ☐ Nem	
Felépítmény:		 	
Utastér:		 	
		 	
Visszajelzők:	Kipufogó:	Első futómű:	Fékrendszer:
<i>Porfoltok, csatlakozások, levelek, szellőztető</i>		<i>B-3 alsó lengőkar kábel, silent repart</i>	E.%: <u>80%</u> H.%: <u>50%</u>
Világítás:	Gumiabroncsok:	Hátsó futómű:	Megjegyzés:
	B.E. <u>4</u>mm J.E. <u>4</u>mm B.H. <u>4</u>mm J.H. <u>4</u>mm		Erőátvitel:
Szervíz esedékesség: ☐ Igen ☐ Nem		Motor:	
<i>Nincs info</i>			

Figyelem! A gépkocsi műszaki átvizsgálását szemrevételezés és bizonyos értékek gyorsmérése útján végeztük el, a gépkocsi megbontása nélkül. Előfordulhat a gépkocsinak olyan rejtett hibája, melyet csak megbontással lehet megállapítani. A szakvéleményezés számunkra semmiféle kötelezettséget nem jelent. Az adatok csak az átvizsgálás napján érvényes állapotra vonatkoznak! Felelősségünk az állapotfelmérés díjának erejéig korlátozott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy behatóbb, vagy más irányú, ill. eltérő időpontban történő vizsgálat esetén az állapotfelmérés eltérő eredménnyel zárulhat! Az itt feltárt és megadott hiányosságok nem zárják ki, hogy a gépkocsiban nem fordulnak elő egyéb hibák.

Nagykanizsa, 2026. 05. 05

KUNTNER KRISZTIÁN
Aláírás

Autó Kft.- Műszaki állapotfelmérő lap

VIZSG. EREDMÉNY
= AKK. TESZT. =
JÓ ÉS TÖLTENI
FESZÜLTSEG: EFB
ÉRTÉKELES:
EREDMÉNY:
IP:

1220V
700 EN
621 EN
4.19m²

INDÍTÁSI TELJ.
88%
TÖLTENI
50%

ÜGYFEL:
VIZSG. DATUMA:
VEGEZTE:

2026/05/05
07:01H
ISTIVAN AUTO KFT
NK KAPOSVÁRI UTJ

SKODA SUPERB

Km futás: 159 407

Megtörtént:

☐ Igen

☐ Nem

Fel:

Utastér:

Visszajelzők:

Fontos! Adatok mekkor
vélhetően

Kipufogó:

Első futómű:

B-3 alsó kagylókat
nincs repedt

Fékkrendszer:

E.%: 80%

H.%: 50%

Világítás:

Gumiabroncsok:

B.E.....mm

J.E.....mm

B.H.....mm

J.H.....mm

Hátsó futómű:

Megjegyzés:

Erőátvitel:

Szerviz esedékesség: ☐ Igen ☐ Nem

Nincs info

Motor:

Figyelem! A gépkocsi műszaki átvizsgálását szemrevételezés és bizonyos értékek gyorsmérése útján végeztük el, a gépkocsi megbontása nélkül. Előfordulhat a gépkocsinak olyan rejtett hibája, melyet csak megbontással lehet megállapítani. A szakvéleményezés számunkra semmilyen kötelezettséget nem jelent. Az adatok csak az átvizsgálás napján érvényes állapotra vonatkoznak! Felelősségünk a állapotfelmérés díjának erejéig korlátozott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy behatóbb, vagy más irányú, ill. eltérő időpontban történő vizsgálat esetén az állapotfelmérés eltérő eredménnyel zárulhat! Az itt feltárt és megadott hiányosságok nem zárják ki, hogy a gépkocsiban nem fordulnak elő egyéb hibák.

Nagykanizsa, 2026. 05. 05.

KUNTNER KRISZTIÁN

Aláírás

Készült: 2026.05.05. 8:16:27

Járművizsgálati jegyzőkönyv

Rendszám: TESZT1SZGK
Alvázsám: MLJ 939
Gyártmány: SKODA

km-óra: 159407
Motorszám:
Típus:



Mellső futómű ellenőrzés:
Oldalcúszás értékek (m/km):

Zajszint ellenőrzés:
Közelítési zaj (dBA):

Lengéscsillapítottság vizsgálat: (M)
(Maradó talperő értékek %-ban)

	Bal oldal:	Jobb oldal:	Eltérés:
1.	65,1	70,0	7
2.	71,6	75,1	4
3.			

Kipufogógáz emisszió értékek:

CO (térfogat %)	COgáz (tf%)
HC (ppm)	HCgáz (ppm)
Lambda	Lambdagáz
K	

Fékvizsgálat: (üzemi fék) (M)

	Vezérlés N/bar	Bal oldal kN	Jobb oldal kN	Eltérés %
1.	1,00	1,50	1,36	9

Bal ing.	Jobb ing.	Fékezettég
%	%	%
6	3	48

2.	1,00	1,15	1,23	6
----	------	------	------	---

17	13	48
----	----	----

3.

4.

5.

Teljes jármű: 48

Fékvizsgálat: (rögzítő fék)

1.

2.	1,29	1,13	12
----	------	------	----

30

3.

4.

Teljes jármű: 16

Fényszóró beállítás:

	Tompított Fényerő (lux)	Helyzet
Bal oldal		
Jobb oldal		

	Távolsági Fényerő (lux)	Helyzet
--	----------------------------	---------

Tachográf ellenőrzés:

W érték [imp/km]:
Órajel pontosság [perc/nap]:
Gördülő kerület [mm]:
Sebességhatároló [km/h]:

Szubjektív vizsgálat:

Szubjektív hibák száma: Nincs felvett hiba!

KUNTNER KRISZTIÁN

Magyarázat: A = alkalmatlan, K = korlátozott, M = megfelelő, N = nem minősíthető